Equipamentos de Proteção Individual

JALECOS E AVENTAIS

Essenciais ao mexer com máquinas pesadas e solda de metais

ÓCULOS

Para manter nossos olhos seguros, é imprescindível para qualquer um mexendo no robô

LUVAS

Necessárias durante o corte de qualquer material com qualquer ferramenta

PROTETORES AURICULARES

Recomendados durante corte de metais e tarefas que geram muito barulho

Obs: Em todos os momentos, é obrigatório o uso de sapatos fechados e calça de algodão no laboratório